

PROTOKOŁ NR – IOT/...../2018
KONTROLI ROBÓT BUDOWLANÝCH LUB OBIEKTU BUDOWLANEGO

W dniu 23.08 2018r. dokonano kontroli /czego: ROBÓT BUDOWLANÝCH
W OBRĘBIE PODDASZA NAD SALĄ KONCERTOWĄ
– WYMIANA PRZYŁĄCZNIKÓW GAZOBETONOWÝCH NA KASTOROWE
Polozenie obiektu budowlanego: UL. JASNA 5, 00-950 WARSZAWA

INWESTOR/WŁAŚCICIEL/UŻYTKOWNIK/LOKALU/OBIEKTU: FILHARMONIA MŁODZOWA
UL. JASNA 5, WVA
Adres:

Obecni:


Przedstawiciele organu nadzoru budowlanego:

1. Sebastian Dytkowski – inspektor w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
2.
3.

Strony i pełnomocnicy:

1. WOJCIECH NOWAK – DYREKTOR FILHARMONII MŁODZOWEJ
2. BOGUSŁAWA KURAJEWSKA – KIEROWNIK DŁ. F.N.
3. MICHAŁ KUBACKI – KIEROWNIK ROBÓT
4. LOKODZIMIERZ MATYASZEK – INSPEKTOR NADZORU
INWESTORSTWA

Inne osoby:

1. 
2.
3.

Dokonano kontroli z wniosku /czyjego/: PISEKUMA INFORMACJA
(Z URZĘDU)

W sprawie /określić temat/: J.W.

Ustalono co następuje: ZAKOŃCZONO I ETAP ROBÓT BUDOWLANÝCH
ROZBIJACZYCH NA DEMONTAŻU GAZOBETONOWÝCH PRZYŁĄCZNIKÓW
OBŁĄCZAJĄCYCH IDŁNY TAS DEMONTARÓW KONTAKTÓW
W CELU ODCIĄŻENIA KONSTRUKCJI – DEMONTARÓW.
ROBÓTY BUDOWLANE PRÓWADZONE W I ETAPIE
WYKONANO NA PODSTAWIE ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO DECYZJĄ P. M. S. WVA
NR 87/S/2018 Z DNIA 12.08.2018R.
ROBÓTY BUDOWLANE ROZPOCZĘTO ZGODNIE
Z ZAPISAMI W DZIENNIKU – ROBÓT (BUDOWA)
W DNIO 25.07.2018ROKU. W DNIO 13.08.2018ROKU
INSPEKTOR NADZORU POTWIERDZIŁ WYKONANIE
DEMONTAŻU J.W. ZGODNIE Z PROJEKTEM W DZIE –

MIKRO BUDOWY (ROBOT) NR 253/18 WYDANEGO W DN. 18.07.2018R. PRZEDSTAWIAMO OCENĘ NOSIWOŚCI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJ. PRZEKLESIŁ DZIU (PO WYKONANIU PRAC MODERNIZACYJNYCH W D. S.M.A. KONKRETYWNA FILTRACJA: MONTAŻOWY I.T.S. 02287/18/2002K Z SIERPNI 2018 Z KÓRKEJ WYNIKA, ŻE ANALIZA STATYCZNO-WYPRZYMAŁOŚCIOWA WYKAZAŁA, ŻE STAN GRANICZNY NOSIWOŚCI DĘKIOTRÓD I BELEK IAN 180 JEST SPEKNIONY ZARÓWNO W FAZIE MONTAŻOWEJ (STAN PRZEJŚCIOWY) JAK I FAZIE DOCELOWEJ. UKŁADZIE WARTSKW TRG PROJEKTU T.K. - OPERACONINGE SKOBIOMK DUDZIK PRZEKSZE STUKA.

PRZEDSTAWIAMO TAKŻE INFORMACJE PROJEKTOWE ŻE DOPUSZCZA SIĘ ZDEMONTOWANIE DKT W I ETAPIE II ETAP UKŁADZIE DKT WARTSKWYCH KZ DUA 23.07.2018.

OKAZANO TAKŻE PRZEGLĄD POCZY I PRACOWNI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU Z MARCA 2018R. I LISTOPADA 2015R. Z KÓRKEJ WYNIKA, ŻE PRZEWODY KAMIOWE, INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SĄ W STANIE DOBRYM I ZADOLNIAJĄCĄ.

PRZEDSTAWIAMO PLAN BIOR Z DUA 19.03.2018 OPERACONING PRZEZ KIEROWNIK KOBOT KÓBY OŚWIADCZK ŻE ROBOTY I ETAPU WYKONANE ZOSTAŁ ZACODNE Z PLANEM BIOR.

Czy istnieje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia /jakie/: T.K. ODCIĄZONO KONSTRUKCJE DZIU - DĘKIOTRÓD ZÓDNE Z ANALIZY I.T.S. S.M.A. KONKRETYWNA ORAZ PODDASZ T.V. W BUDYNKU

Uwagi i wyjaśnienia stron i osób biorących udział w kontroli: FILTRACJOWI MONTAŻOWY MOGĄ BYĆ BEZPIECZNIE WZYTEKOWANE.

Na str.....protokołu w wierszu...../skreślono-wpisano/ wyrazy.....

Załączniki do protokołu: ZDJĘCIA
Protokół odczytano wszystkim obecnym przy kontroli

- | | |
|----------------------------|---|
| /podpisy stron i świadków/ | /podpisy inspektorów nadzoru budowlanego/ |
| 1. Wojan D. - | 1. Z. Dytkowski |
| 2. P. Jankowski | 2. |
| 3. J. Jankowski | 3. |
| 4. C. Jankowski | 4. |

Odmówili podpisania protokołu.....

WYKONANO KIEROWNICZĄ PROTOKOŁU Z. K. J.